



## SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 3.0

## LUNDBYVASSEN 4:18

PUMPGATAN, 423 17 GÖTEBORG

Intyg utfärdat enligt datum nedan

12 januari 2021

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is written over a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD

# CERTIFIERINGSRESULTAT

## LUNDBYVASSEN 4:18



### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

**SILVER**

### OMRÅDEN

Energi	<b>SILVER</b>
Innemiljö	<b>SILVER</b>
Material	<b>SILVER</b>

### INDIKATORER

<b>Energi</b>	Värmeeffektbehov	<b>SILVER</b>
	Solvärmelast	<b>SILVER</b>
	Energianvändning	<b>SILVER</b>
	Andel förnybar energi	<b>SILVER</b>
<b>Innemiljö</b>	Ljud	<b>SILVER</b>
	Radon	<b>SILVER</b>
	Ventilation	<b>SILVER</b>
	Fuktsäkerhet	<b>BRONS</b>
	Termiskt klimat vinter	<b>SILVER</b>
	Termiskt klimat sommar	<b>SILVER</b>
	Dagsljus	<b>GULD</b>
	Legionella	<b>BRONS</b>
<b>Material</b>	Loggbok med byggvaror	<b>SILVER</b>
	Utfasning av farliga ämnen	<b>SILVER</b>
	Stommen och grundens klimatpåverkan	<b>BRONS</b>
	Sanering av farliga ämnen	<b>EJ RELEVANT</b>

**GULD**

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

**SILVER**

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

**BRONS**

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.